


Nr.	NOSAUKUMS	MĒRVIENĪBA	SKAITS	PIEZĪMES
<b>K1</b>				
1	Plastmasas kanalizācijas caurules,PP,Ø110,iebūvē grunts vai kanālā,SN8	m	3.0	
2	Plastmasas kanalizācijas caurules,PVC,Ø110,SN4,BD,ar trokšķu izol. 5mm	m	65.0	
3	Plastmasas kanalizācijas caurules,PVC,Ø110,SN4,BD	m	25.0	
4	Plastmasas kanalizācijas caurules,PP,Ø50,SN4,BD	m	55.0	
5	Ugunsdrošības lenta caurulei Ø110 (uz 30 min. uguns)	gab.	20	
6	PP revīzija ar vaku Ø110	gab.	11	
7	Kanalizācijas pretvārsts DN100	gab.	1	
8	Noslēgtapa tīrišanai Ø110	gab.	4	
9	Traps DN100,horizontāls,ar smaku bloķēšanas iekārtu , vienvirziena vārstu; HL300	kompl.	1	
10	Noslēgtapa tīrišanai (lūka) Ø110,HL98	gab.	2	
12	Izvāds uz jumtu	gab.	4	
13	Roku mazgātne, sifons, jaucējkrāns	kompl.	20	
14	Klozetpods, ventilis DN15	kompl.	12	
15	Mazgātne, sifons, jaucējkrāns(nerūsējošais tērauds) ar sensoru vadību	kompl.	5	
16	Dušas vācele, sifons, jaucējkrāns, kabīne	kompl.	12	
17	Urināls, ventilis DN15	kompl.	8	
18	Stiprinājumi	gab.	150	
19	Veidgabali	gab.	190	

<b>K2</b>				
1	Plastmasas kanalizācijas caurules,PP,Ø110,iebūvē grunts vai kanālā,SN8	m	9.0	
2	Plastmasas kanalizācijas caurules,PP,Ø110,SN8,BD,ar trokšķu izol. 5mm	m	65.0	
3	Plastmasas kanalizācijas caurules,PP,Ø110,SN8,BD	m	40.0	
4	PP revīzija ar vaku Ø110	gab.	11	
5	Noslēgtapa tīrišanai (lūka) Ø110,HL98	gab.	3	
6	Lietusūdegu uztveršanas piltuve DN100 ar elektroapsildīšanu	kompl.	5	
7	Kompensācijas uzmava DN100	kompl.	5	
8	Stiprinājumi	gab.	55	
9	Veidgabali	gab.	30	

<b>Ū1, Ū2</b>				
1	Daudzslāpu caurules 40x4 ar pretkondensāta izolāciju $\lambda=4\text{mm}$	m	10.0	
2	Daudzslāpu caurules 32x3 ar pretkondensāta izolāciju $\lambda=9\text{mm}$	m	15.0	
3	Daudzslāpu caurules 25x2.5 ar pretkondensāta izolāciju $\lambda=9\text{mm}$	m	40.0	
4	Daudzslāpu caurules 20x2.25 ar pretkondensāta izolāciju $\lambda=9\text{mm}$	m	35.0	
5	Daudzslāpu caurules 16x2 ar pretkondensāta izolāciju $\lambda=9\text{mm}$	m	60.0	
6	Daudzslāpu caurules 16x2	m	60.0	
7	Sistēmas tukšošanas krāns DN15	gab.	2	
8	Lodveida ventilis DN32	gab.	1	
9	Lodveida ventilis DN25	gab.	1	
10	Lodveida ventilis DN20	gab.	7	
11	Lodveida ventilis DN15	gab.	9	
12	Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam	gab.	57	
13	Ievada mezgls:	kompl.	1	
	-ūdens skaitītījs DN25	gab.	1	
	-lodveida ventilis DN25	gab.	2	
	-manometrs	gab.	1	
	-mehāniskās filtri	gab.	1	
	-iztukšošanas krāns DN15	gab.	1	
	-elektroaizbīdnis ar vadības bloku DN100	gab.	1	

Nr.	NOSAUKUMS	MĒRVIENĪBA	SKAITS	PIEZĪMES
14	Laistišanas krāns ārejais: -ventilis DN25 -slūtene L=70,0m; DN25	kompl.	2	
15	Ugunsdzēsības krāns DN50 ar L=20m slūteni un kasti (ugunsdzēsības ugunsdzēsības iekārtas 416)	kompl.	5	
16	Pulvera ugunsdzēsības aparāti PA-6	gab.	10	izvelētais vieta
17	Šķērsojums DN32 ar sienu vai pārsegumu	vieta	1	
18	Šķērsojums DN25 ar sienu vai pārsegumu	vieta	4	
19	Šķērsojums DN20 ar sienu vai pārsegumu	vieta	8	
20	Šķērsojums DN15 ar sienu vai pārsegumu	vieta	12	
21	Stiprinājumi	gab.	85	
<b>S3, S4</b>				
1	Šķērsojums DN32 ar sienu vai pārsegumu	vieta	1	
2	Šķērsojums DN25 ar sienu vai pārsegumu	vieta	4	
3	Šķērsojums DN20 ar sienu vai pārsegumu	vieta	12	
4	Šķērsojums DN15 ar sienu vai pārsegumu	vieta	18	

C			
B			
A			
KODS	IZMĀJNAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
► DARBA RASEJUMS BŪVΝIECĪBAI			
► IEPRIEKŠĒJS MATERĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOCAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMĀJNAS IR SPĒKĀ, JA APLIECIŅĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪJĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:			
ENGINEERING UNION			Atpūtas iela 2
PROJEKTĒŠANAS BIROJS			Rīga , LV - 1002
			Tālr.: 26392560
PĀSĪTĪTĀJS:			
SIA "UNIPROJEKTS"			Darza iela 24
			Iļģikle, Ogres rajons , LV - 5052
			Tālr.: 26327682
BŪVOBJEKTS: Rekonstrukcija. Sociāla dzīvojamā ēka Melloratoru ielā 1. Kusā, Aronas pagastā, Madonas novads	PASŪT. NR.		
RASEJUMA NOSAUKUMS	DAĻA	ŪK	
IEKĀRTU UN MATERĀLU SPECIFIKĀCIJA			
AMATS	VĀRDS. UZV.	PARAKSTS	DATUMS
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIŅA		20.05.10
INŽENIERIS	K.TAPIŅINS		20.05.10
FAILA NOS.			
RAS. NR. ŪK-IS-1			
LAPAS NR.			
1			