





SILTUMTRASE. MEZGLU RISINĀJUMI 5

Līkums L5  
GRIEZUMS 1-1





MEZGLS A19  
GRIEZUMS 1-1



SPECIFIKĀCIJA			
Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Izolēta atzars ar ūdens izteci, Dn65/Dn25	2	
2	Izolēts līkums 90°,Dn65/160	2	kompl.
3	Izolēts savienojums, Dn65/160	4	

MEZGLS A18  
GRIEZUMS 1-1



SPECIFIKĀCIJA			
Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Izolēta atzars ar pāreju (paralēls), Dn80/65/65	2	
2	Izolēts savienojums, Dn65/160	6	kompl.
3	Izolēts ventilis Dn65/160	2	
4	Izolēts savienojums, Dn80/180	2	kompl.
5	Izolēts līkums 90°,Dn65/160	2	
6	Izolēts savienojums, Dn65/160	2	kompl.

SPECIFIKĀCIJA			
Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Izolēta atzars (paralēls), Dn65/50	2	
2	Izolēts savienojums, Dn50/140	6	kompl.
3	Izolēts ventilis Dn50/140	2	
4	Izolēts savienojums, Dn65/160	6	kompl.
5	Izolēts līkums 90°,Dn50/140	2	
6	Izolēts ventilis Dn65/160	2	
7	Gala noslēgums Dn65/160	2	

<b>" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA</b> Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				<b>20-2014</b>	<b>Pasūtītājs:</b> SIA " MADONAS SILTUMS " Reģ.Nr. 45403004471			<b>A3</b> <b>MĒROGS</b>			
					<b>Adrese:</b> Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801						
								<b>Projekts:</b>	<b>STAD.</b>	<b>LAPA</b>	<b>LAPAS</b>
								<b>" Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "</b> <b>Adrese:</b> Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads	<b>BP</b>	<b>SAT-23</b>	<b>30/109</b>
									12. 2014.		
				<b>SILTUMTRASE.</b> <b>MEZGLU RISINĀJUMI 5</b>							
	<b>Uzvārds</b>	<b>Paraksts</b>	<b>Datums</b>								
Būvpr.vad.	V. Kļaviņš		12.2014								
Izstrādāja	E. Lācis		12.2014								